

Погоджено
Директор ПОПІ «Енергія»
Леся МОСТОВАЯ



Робоча навчальна програма виробничої практики

Професія: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

Кваліфікація 1-2 розряд

Код модуля	Тема	Кількість годин
СРСТМУ-2.1	Виробнича практика 1-2 розрядів	168
	Ознайомлення з виробництвом, безпека праці під час слюсарно-ремонтних робіт	7
	Самостійне виконання робіт слюсаря 1-2-го розрядів	161
	Виконання слюсарних робіт	70
	Організація робочого місця під час виконання слюсарних робіт на виробництві	7
	Розмічання осьових ліній, накернування. Перевірка розмічання і накернування деталей.	7
	Розмічання за шаблоном, розмічання за зразком, розмічання за місцем, розмічання олівцем. Точне розмічання.	14
	Дефекти. Розмічання механічним кернерами, іншими приладами.	
СРСТМУ-2.2	Рубання зубилом листів сталі. Вирубування крейцмейселям прямолінійних і криволінійних пазів на широкій поверхні чавунних деталей за розмічальними рисками. Вирубування шару з поверхні чавунної деталі після попереднього прорубування канавок крейцмейселям і перевіркою розмірів вимірювальною лінійкою. Прорубування канавок канавковим крейцмейселям. Вирубування на плиті заготовок різних контурів із листового металу. Обрубування окрайка під зварювання. Випрямлення за допомогою ручного преса. Випрямлення труб із сортової сталі. Згинання металу. Згинання окрайка листової сталі в лещатах, на плиті з використанням пристосувань.	7
	Рубання, виправлення та згинання металу з листової сталі. Згинання труб у спеціальному пристрой та з наповнювачем.	
СРСТМУ-2.3	Обпиловання деталей різних профілів за кондуктором. Обпиловання і зачищання різних поверхонь вручну. Обпиловання і зачищання різних поверхонь з використанням електричного та пневматичного інструменту.	7
СРСТМУ-2.4	Правила раціонального і безпечноного виконання робіт. Керування свердильним верстатом. Загострення свердел. Встановлення свердильних патронів, переходних втулок,	14

	<p>Кріплення свердел та заготовок.</p> <p>Ручне та механізоване свердління.</p> <p>Свердління насірізного отвору за розміткою у металі рівної товщини. Свердління отворів у деталях за шаблонами. Свердління за кондуктором і розміткою. Свердління під розвертання.</p> <p>Зенкерування просвердлених отворів під головки болтів, гвинтів, заклепок.</p> <p>Зенкування.</p> <p>Розвертання вручну циліндричних і конічних отворів чорновими і чистовими розвертками.</p> <p>Безпека праці під час свердління, зенкерування, розвертання отворів.</p> <p>Правила раціонального і безпечного виконання робіт.</p>	
СРСТМУ-2.4	<p>Підготовка інструменту до виконання роботи.</p> <p>Прогін круглими і розсувними плашками різьби на гвинтах /болтах/.</p> <p>Нарізування різьби на стержні.</p> <p>Нарізання внутрішньої різьби. Прогін різьби мітчиком у насірізних отворах.</p> <p>Нарізання різьби мітчиками у насірізних і глухих отворах.</p> <p>Перевірка якості різьби.</p> <p>Правила раціонального і безпечного виконання робіт.</p>	14
СРСТМУ-2.5	<p>Підготовка деталей до склепування, утворення отворів під заклепку в з'єднуваних деталях свердлінням або пробиванням. Зенкування гнізда, вставляння заклепки в отвір, клепання. Прийоми і способи клепання. Склепання двох і декількох листів нахлиством однорядним і багаторядним і швами, заклепками з напівкруглими головками.</p> <p>Склепування двох листів сталі нахлистом, заклепками з потайними головками.</p> <p>Запресування і випресування. Використання запресування і випресування втулок, пальців, інших деталей вручну і на гвинтовому пресі.</p> <p>Виконання робіт з використанням електричного та пневматичного інструменту.</p> <p>Правила раціонального і безпечного виконання робіт.</p>	21
	Кваліфікаційна пробна робота	7